

## AVISO IMPORTANTE

Sr. Matriculado, recuerde:

**- Inspeccion Parcial:**

En las instalaciones de termofusion:

- La cañería y los accesorios deben ser instalados **ANTES** de la fecha de vencimiento.
- Las cañerías y accesorios deben tener la fecha de vencimiento visible.
- Prever, en los encamisados, la manera de poder verificar fechas y fusiones.
- La cañería **NO** puede instalarse a la vista en ambientes habitables.
- No pueden faltar de manera total o parcial los anillos o cordones de la fusion.
- Los accesorios de reduccion solo deben instalarse inmediatamente despues de las TEE de derivacion.

**- Inspeccion Final:**

- Debe estar el matriculado presente y el manometro colocado en la conexcion del futuro medidor.
- Debe estar la cocina con la plancha levantada para poder verificar los dispositivos de seguridad.

**Este recordatorio tiene caracter orientativo, toda la instalacion debe ser ejecutada conforme a las normativas vigente**

### Zona Centro

#### INSPECCIONES PARA EL VIERNES 10-08-2018

HORA	LT	ZONA	DIRECCION	N°	UF	OBS	MATRICULADO
09:00	T 06550	ST	CALLE 44	288	20	REC	ROJAS D
09:30	T 10071	MT	CALLE 58	852	1	PARCIAL	ROJAS D
10:00	T 03758	MT	CALLE 1	7787	7	PARCIAL	COLQUE

### Zona Norte

#### INSPECCIONES PARA EL VIERNES 10-08-2018

HORA	LT	ZONA	DIRECCION	N°	UF	OBS	MATRICULADO
11:00	C 03114	SC	CALLE 36	650	0002	PARCIAL	CAPUANO

### Zona SUR

#### INSPECCIONES PARA EL VIERNES 10-08-2018

HORA	LT	ZONA	DIRECCION	N°	UF	OBS	MATRICULADO
11:00	M 06836	SB	GUTIERREZ	349		REC x2 (1 / 2)	SCARFO
11:30	M 04519	SB	SAN JUAN	3025		REC x2 (2/7)	GUTIERREZ
12:30	M 8230	SB	AV. SAN BERNARDO	396		REC	BUSTOS
14:00	M 10239	CS	RESIDENCIAL 1	60		REC	OVIEDO